

## Las 10 mejores ciudades en calidad de vida en América Latina y el mundo (2018)




1	Buenos Aires	Argentina	
2	Santiago	Chile	
3	Montevideo	Uruguai	
4	São José	Costa Rica	
5	Lima	Peru	
6	Rio de Janeiro	Brasil	
6	São Paulo	Brasil	
7	Assunção	Paraguai	
8	Cidade do Panamá	Panamá	
9	Cidade do México	México	
10	Quito	Equador	



1	Viena	Áustria	
2	Zurique	Suíça	
3	Vancouver	Canadá	
4	Munique	Alemanha	
5	Auckland	Nova Zelândia	
6	Düsseldorf	Alemanha	
7	Frankfurt	Alemanha	
8	Copenhague	Dinamarca	
9	Genebra	Suíça	
10	Basileia	Suíça	

 $Fontes: https://www.archdaily.com.br/br/917995/as-20-melhores-cidades-do-mundo-para-viver-em-2019\\ https://exame.abril.com.br/mundo/as-cidades-da-america-latina-com-melhor-qualidade-de-vida/$ 





## Los 10 principales países en el índice PISA (educación mundial) de América Latina y el mundo (2015-2016)





1	Argentina	468.7
2	Chile	443.0
3	Uruguay	430.0
4	México	411.7
5	Colômbia	410.3
6	Brasil	395.0
7	Peru	394.0
8	República Dominicana	339.3

1	Singapura	551,7
2	Hong Kong	532,7
3	Japão	528,7
4	Macau	527,3
5	Estônia	524,3
6	Canada	523,7
7	Taiwan	523,7
8	Finlândia	522,7
9	Coreia do Sul	519,0
10	China	514,3

Fonte: https://nces.ed.gov/surveys/pisa/datafiles.asp

5

## No tengo conocimiento de colapsos desastrosos en Uruguay

#### Conclusión:

- ✓ Congratulaciones a la Arquitectura e Ingeniería de Uruguay!
- ✓ No necesito hablar de ese tema;
- √Al revés tengo que aprender!

## Colapso de terraza acristalada

São Paulo/SP

Accidente: 13/11/2019,

Miercoles por la noche.

#### En uso

7





C





https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/14/vistoria-imagens-cameras-queda-marquise.html











### Colapso del Ed. Andrea

Fortaleza/CE


Accidente: 15/10/2019,

jueves por la mañana

en operación (32 años)

17









#### **Lecciones:**

- 1. Cuidado con maquillaje;
- 2. Inspección;
- 3. Ensayos;
- 4. Diagnóstico;
- 5. Diseño/proyecto de la intervención;
- 6. Presupuesto;
- 7. Contratación Constructor;
- 8. Muchos cuidados durante ejecución;
- 9. Manual de mantenimiento









### Viaducto del Jaguaré en la Marginal Pinheiros


São Paulo/ SP 15/11/2018 alrrededor de las 3h30


Colapso del apoyo Transversa de apoyo en operación

27











#### INFRAESTRUTURA

prognóstico (o comportamento futuro) da estrutura."

— Consta que após vistorias em 2017, em São Paulo, 73 pontes e viadutos tinham problemas estruturais. São locais no centro expandido que têm infiltrações, armações metálicas expostas e rachaduras. Como tem acompanhando esse

gerenciados pelo Sinaenco que é um sindicato patronal nacional que representa algumas das empresas de engenharia

control tipe expecteur argume one set to tuma vitoria desperientolos, podrim realizada por profissionais experientes e engajado, precoupados com a situação de descaso desse importante patrimônio construido e fundamental para a érculação da cidade e segurança dos individuos. E um excertas partados expensarios, tuma hap ode esta indicas esponarios, tuma hap ode se documento executiva. Tem suas deficiencias. Por excerpió nem constaudessa lista o vásulto acidentado, mas relata outros casos proceupantes que exigem impeções especias e detalhados, a serem realizada pola prefeitura punidados padas prefeitura punidados pola prefeitura punidados polas pol



"Não ectou segurto de que se deva investir 2º no do Pilis na manutenção de boris de arte especiais anualmente. Realmente a referência internacional que eu conheço e é pralicada en muitos palese e i comar como sola medio do cucho de la comarcia de la comarcia de la comarcia de la comarcia de polição esponsávela deverám ter um organetos anual equivularen e 2º do do valor do patrimônio construido en obras de arte especiais dos sua esponsabilidade. Mois que sess valor medio pode ser diferente de uma obra a outra. Mas, na médios, esta sufficient para pagar inspeçêo biolese cadastates e unimetas, inspeções especiais a cada cirros a dez anos, rerecepamentos, imprendibiliques, partiras e proteções superficials, limpeza, dienagen, calquidas etc. Acidentes não estariam cohectora por esas verba. Em 30 anos terse-cia, a grossos modo, investido o equivalente ao custo de 100% de umo do ha nosa, e seas amanutenção pereventra e correttos. for bem realizada, ao fim desses 50 anos teriamos uma ponte, viaduto ou túnel no estado de novos e em condições de

— rara especiaistas em engenaria civi seria preciso ter manutenção periódica. Os mesmos dizem que é preciso vontade política e também dizer à população que certo local será fechado para obras, para serviços definitivos. O senhor se associa a essas recomendações? — arguimos Helene.

> especial de mautoreção permanente de domás da rete opecidas, signa pública es ou privadas. As intervenções preventivas, como orpitorio mome indica, decem ser realizadas com as obras em perfeitas condições aparentes. Executo um parabido didatico, diria que pessuas serán de como parabido didatico, diria que pessuas serán de como parabido didatico, diria que pessua serán dos comos parabidos de la como de carras aces do motor fundio com entre personal de la posição critical-pose a transito de los políticas, o gestor fica com receio da poposição critical-pos estratam de obas políticas, o gestor fica com receio da poposição critical-pose a transitorio posição critical-pose a transitorio posição critical-pose a transitorio vez exis mas cultar de vez existante por la portar de vez existante portar de portar de portar de portar de portar de portar portar de portar




Conforme já foi divulgado, a determinação da prefeitura foi a de elaborar laudo estrutural de 185 pontes e viadutos da cidade, por entender que as vistorias visuais são insuficientes, antes de tomar medidas. Vé com otimismo a ideia de cealmente ampliar o contrato para inspecionar to-

"Hoje, graças ao CDC, as normas brasileiras podem ser consideradas como 'leis compulsórias' e, portanto, devem ser implementadas. Segundo a ABNT NBR 9452, já citada, há necessidade de bem realizar as inspeções cadastral e rotineiras assim como as inspeções especials e eventualmente

eria.com

hana eso / ao



33























## Colapso de tramo de carril bici (ciclovia)

Rio de Janeiro/RJ

### Accidente: 21/04/2016, Jueves por la mañana

Error de diseño En operación

45







Concernente à testemunha Ronaldo Carvalho Battista, Perito Consultor da Fundação Coppetec e Professor Titular da UFRJ, esta esclareceu que a sua equipe de consultoria realizou um estudo aprofundado sobre o impacto das ondas no trecho sinistrado, sendo que, no caso em questão, o aludido estudo deveria ter sido elaborado antes do projeto estrutural.

Seguiu narrando que constatou, junto com a sua equipe, que a força do impacto causaria o colapso da estrutura, pois esta estrutura da mureta seria adequada à uma passarela, que não sofresse a incidência das ondas, entretanto, esse referido projeto não foi realizado por quem executou a obra. Segundo seu abalizado entender, a estrutura estaria totalmente perfeita se não fosse o hercúleo impacto da onda que veio a bater sobre o tabuleiro.

49



Promotoria de Justica junto à 32° Vara Criminal da Comarca da Capital - RJ. Processo nº 0229670-38.2016.8.19.0001

À vista disso, podemos concluir pela total imprevisibilidade do resultado ocorrido, mesmo consideradas as circunstâncias pessoais especiais dos denunciados, de maneira que, não há medida outra, que não a ABSOLVIÇÃO de todos os quinze denunciados, considerando a absoluta ausência de elemento essencial à caracterização da culpa, no tipo penal imputado na peça preambular, haja vista que nas palavras de Zaffaroni, "quem não pode prever não tem a seu cargo o dever de cuidado e não pode violá-lo".<sup>2</sup>

Aliás, de salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso LVII, previu o Principio da Presunção de Inocência, o qual se refere à garantia processual do acusado de que não seja considerado culpado antes de que o Estado se desimeumba do ônus de provar a sua culpabilidade, o que não ocorreu na hipótese em epígrafe, diante de todo o acima explanado.

<sup>2</sup> ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *Manual de derecho penal* – Parte general, p. 435.

31 31 3

Márcia Colonesa L. Guimarãe: PROMOTORA DE JUSTIÇA Mair. 1672

3674

## Colapso del stand de ventas

São Paulo/SP

# Accidente: 22/04/2016, viernes por la mañana

Estructura metálica en demolición

51












#### Pabellón Gameleira

Belo Horizonte/BH Accidente: 04/02/1971, jueves por la mañana

Construcción: 1969 - 1971 En construcción

57



## Mortos podem ser mais de 50





Da Sucursal de Belo Horizonte

### Ordenada a interdição


http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19710206-29398-nac-0008-999-8-noted with the property of the property


59

















#### Elevado Paulo de Frontin


Rio de Janeiro/RJ Accidente: 20/11/1971


Construcción: 1969 - 1974 En construcción


67












#### Viaducto Batalha do Guararapes

Pampulha/MG
Accidente: 03/07/2014,
jueves por la tarde
Constructora: Consórcio Integração
– Construtora Cowan S.A. / Delta
Construções S.A.
Inversión de R\$ 460,5 millones

Entrega prevista antes del accidente: julio de 2014.

73







terra 🗘 construtora responsável pela obra do viaduto Batalha dos Guararapes, que desabou em Belo Horizonte no dia 3 de julho, afirmou nesta terça feira que falhas no projeto executivo causaram a queda da estrutura. A Cowan se baseou em parecer técnico de tttp://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/viaduto-em-bh-caiu-por-falhas-no-p construtora,.ted/33820067410VgnVCM3000009afi54d0RCRD.html especialistas contratados pela empresa. De acordo com a construtora, a perícia foi realizada pela Enescil Engenharia e assinada pelo calculista Catão Francisco Ribeiro, considerado um dos profissionais mais importantes do país. A Cowan não informou o nome da empresa responsável pelo projeto executivo. O parecer conclui que a ruptura foi provocada por uma "flexão e cisalhamento" (esforcos que ocorrem nas



O viaduto despencou e atingiu um micro-ônibus, um carro e dois caminhões

Foto: André Brant / Hoje em Dia / Futura Press

estruturas de concreto). Mas o projeto não previu uma armadura de aço suficiente para suportar esses movimentos. O laudo explica que com a ruptura do bloco, as duas estacas centrais tiveram que aguentar a totalidade do peso da estrutura. Como elas não foram projetadas para isso, o pilar afundou com o bloco e as duas estacas próximas, resultado no desabamento do ramo sul do viaduto.

Segundo o projeto, a armadura foi projetada para flexão de 50,3 cm², quando o necessário seria de 685 cm², Além disso, o projeto não considerou os esforços de cisalhamento e nem de torção. Outro apontamento foi em relação à capacidade de suporte das estacas. No projeto, ela era de 250 tonelada-força,

quando deveria ser de 467 tonelada-força. Isso significa que as estacas deveriam ser mais profundas ou ter um diâmetro maior

77

#### Projetista que fez cálculos nega culpa por queda de viaduto na Avenida Pedro I

Profissional alega que mesmo que houvesse desvio nos dados ele não provocaria desastre

Mateus Parreiras

Publicação: 18/09/2014 06:00 Atualização: 18/09/2014 07:56



O profissional trabalha em um escritório de engenharia no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH, e prestou serviço tercerizado à empresa que venceu a licitação para elaborar o projeto executivo do viaduto, a Consol Engenheiros Consultores. Primeiramente, enquanto revisava documentos em sua mesa, Silva afirmou não poder entrar em detalhes técnicos sobre o ocorrido, por força de contrato com a Consol, mas comentou aspectos do laudo do instituto de Criminalistica que culpam seu trabalho por contribuir com o desmoronamento. "Os cálculos do projeto são meus. Fui eu que fiz. A meu ver, os cálculos ñac contêm qualquer erro. Estão corretos. O problema alí (no viaduto) foi outro", afirmou, sem entrar em detalhes.

Porém, nas últimas páginas do laudo do Instituto de Criminalística, a conclusão assinada por sete peritos criminais pesa contra os cálculos de Rodrigo de Souza e Silva, que terlam indicado a construção do pilar denominado P3 com uma capacidade de suportar força 100 toneladas menor que o necessário.

O pilar P3, que afundou pelo meio do bloco devido a dimensões inadequadas, segundo aponta laudo do Instituto de Criminalística

Três meses e meio depois do desabamento da alça sul do Viaduto Batalha dos Gurarapes sobre a Avenida Pedro I, entre os bairros Planalto e São João Batista, em Belo Horizonte, o projetista apontado pelo laudo do Instituto de Criminalistica da Polícia Civil como responsável por ter calculado de forma equivocada a resistência de um dos pilares falou pela primeira vez, com exclusividade, ao Estado de Minas. Rodrigo de Souza e Silva negou que suas fórmulas contivessem erros e afirmou que, ainda que os dados contestados pelos peritos da Policia Civil estívessem equivocados, isso não seria capaz de derrubar o viaduto, esmagando dois caminhões, um microômibus e um carro, o que resultou em dois mortos, 23 feridos e em prejuizos para motoristas e moradores do entorno da obra.

78

.com.br/app/noticia/gerais/2014/09/18/interna\_gerais,570199/projetista-que-fez-culpa-por-queda-de-viaduto-na-avenida-pedro-i.shtml#.VBxXHkuQcng facebook



problema não foi causa da queda, mas condena a alça norte





Saiba mais

Análise

79





#### **Shopping Ribeirão Preto**

Ribeirão Preto/SP 28/08/2008 jueves por la tarde

En construcción











#### Rodoanel Mário Covas (trecho sul)

Embu/SP
Accidente: 13/11/2009,
Viernes a las 21h10.
Investimento de R\$ 5 miles de millones

R\$ 3,2 miles de millones refiriéndose a obras brutas y R\$ 1,8 miles de millones destinado a la compensación ambiental, expropiaciones, reasentamiento y interferencia



#### / são paulo / desabamento no rodoanel

13/11/09 - 21h47 - Atualizado em 14/11/09 - 02h22

#### Vigas de construção de viaduto do Rodoanel caem sobre rodovia

Pista da Régis no sentido São Paulo foi interditada; há feridos. Acidente ocorreu por volta das 21h10, segundo a polícia rodoviária.

Do G1. em São Paul

Tamanho da letra A- A+

Blogs e Colunas Brasil

Carros Ciência e Saúde

editorias

Primeira Página

Cinema Concursos e Emprego Economia e Negócios

Esporte Mundo Música Planeta Bizarro

Política
Pop & Arte
Rio de Janeiro
São Paulo
Tecnologia e Games

VC no G1
Vestibular e Educação

Três vigas de sustentação de um viaduto em construção do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas desabaram, por volta das 21h10 desta sexta-feira (13), e atingiram um caminhão e dois carros que passavam pela Rodovia Régis Bittencourt. De acordo com a Policia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no km 279 da Régis, na região de Embu, na Grande São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal informou, por volta das 23h30, que havia pelo menos três feridos, nenhum deles em estado graye. A pista sentido São Paulo


estado grave. A pista sentido São Paulo da Régis foi totalmente interditada. A alternativa para o motorista é fazer desvio por Itapecerica da Serra. No sentido Curitiba, o tráfego flui pelo acostamento.

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/o, MUL1378871-5605, oo+VIGAS+DE+CONSTRUCAO+DE+VIADUTO+CAEM+SOBRE+PISTA+DO+RODOANEL. html

89



SAIBA COMO OCORREU O ACIDENTE NO RODOANEL







Quatro vigas foram colocada na última terça-feira. Elas têm 40 metros de comprimento e pesam 85 toneladas, cada uma



Por volta das 21h de sexta-feira (13), três viga: despencaram de uma altura de 20 metros





#### Laudo aponta vigas mal travadas como causa de acidente no Rodoanel

Recomendar 1 8+1 0

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) divulgou nesta segunda-feira o laudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) sobre o <u>acidente</u> em um viaduto do trecho sul do Rodoanel, ocorrido no dia 13 de novembro último.

<u>Veja a cobertura completa sobre o acidente</u> Após 1 mês, governo desconhece causas de acidente no Rodoanel

Segundo o IPT, as vigas da obra foram travadas de maneira inadeguada e provocaram um deslizamento. O DER afirma que "o surgimento de uma força horizontal não contida pelo travamento adotado" teve como consequência "o deslizamento e tombamento das vigas, causando sua ruptura".



acidente que feriu três pessoas; IPT conclui laudo e aponta causas

O laudo aponta três fatores para o deslizamento: falta de horizontalidade das superfícies das bases de apoio, insuficiência de atrito na interface das vigas com as bases de apoio e falta de travamento adequado das vigas.

Para a retomada da obra, o IPT recomenda adequações nos controles de nivelamento e assentamento das vigas sobre as bases de apoio. O processo deve garantir o atrito necessário para evitar deslizamentos, mas também foram recomendados sistemas de travamento provisórios das

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u672081.shtml

93

#### Expansión del Shopping **Golden Square**

São Bernardo do Campo/SP 31 de noviembre de 2011 domingo por la mañana

En construcción









#### **Shopping Metropolitano Barra**

Jacarepaguá /RJ 09 de noviembre de 2012 viernes por la mañana

En construcción

99







#### **Arena Palmeiras**

São Paulo/SP
Accidente: 15/04/2013,
Lunes por la mañana.
Construcción: 2010 → 2014
Inversión de R\$ 330 millones

103

#### CASO ARENA PALMEIRAS

esportes

15/04/2013 14:06

#### Operário morre em acidente na Arena Palestra

Uma pessoa morre e outras três ficam feridas após desabamento de vigas de sustentação de arquibancada

DIÁRIO SP ONLINE

Na manhã desta segunda-feira (15), uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas apos desabamento de vigas de sustentação das arquibancadas da Árena Palestra, futuro estádio do Palmeiras que deve ficar pronto no segundo semestre deste ano.

Em comunicado, a construtora WTorre "se colocou à disposição dos familiares das vítimas todo a assistência necessária". "As causas do acidente estão sob investigação, e a inda não é possível apontar os motivos da ocorrência".

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco operários estavam no setor em que houve o desabamento, mas apenas quatro conseguiram escapar. Três ficaram feridos levemente.




O desabamento no estadio do Palmeiras ocorreu na manhã de hoje



O corpo do operário morto continua no local aguardando a perícia. As obras da Arena foram suspensas hoje

http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/slideshow/desabamento-na-arena-palmeiras-fotos/slideshow/slides




#### Monotrilho Linha 17-Ouro

São Paulo/SP
Accidente: 09/06/2014,
lunes por la tarde.
Inversión de R\$ 3,17 miles de
millones

Predicción de entrega antes del accidente: segundo mitad de 2015.







http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2014-06-09/queda-de-viga-d monotrilho-deixa-um-morto-em-sao-paulo.html

#### Losa de hormigón de un edificio comercial

Porto Alegre/RS Accidente: 23/08/2014, sabado por la tarde.

En construcción











#### Los intervinientes









Diseñador Servicios de construtora tecnologo estructural hormigonado (ejecución) (consultor)

laboratorio (control)

asignación de responsabilidades ABNT NBR 12655:2015

### Estructuras de hormigón para Edificios Profesión de Confianza Pública

Actividad profesional regida por normas técnicas:

- ▶ de PROYECTO
- ➤ de MATERIALES
- ➤ de EJECUCION
  - ➤ de CONTROL
- ➤ de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
  - > y, Complementarios

117



**Edificio** 

**Palace II** 

Rio de Janeiro

**1996** domingo carnaval

25 pisos

5 ãnos!





Na madrugada de domingo, à 1h para ser mais exato, ouviu-se um estrondo muito forte no prédio, que fez com que muitas pessoas descessem. Alguns apartamentos já começavam a apresentar fissuras nas paredes internas.

Soubemos, depois por um bombeiro, que havia um tapume no segundo subsolo, na altura do meio do prédio. Esse tapume isolava uma área na garagem do Palace II, que servia como escritório da construtora, onde eram guardados arquivos, plantas, equipamentos de escritórios, etc. O acesso era restrito à construtora e raríssimas eram as visitas de engenheiros no local, com certeza. Por isso, as possíveis inspeções ou o levantamento de irregularidades no segundo subsolo, nessa metade do prédio, eram praticamente nulos.

Então, houve a ruptura do pilar, talvez não em uma extensão significativa, mas o suficiente para acarretar a redistribuição da carga e fazer um recalque, que calculo em torno de 4 centímetros. Esses fatos, a rachadura das paredes e o barulho, evidentemente faziam parte do funcionamento espacial da estrutura, que tentava recompor suas cargas para os pilares vizinhos. Nessa ocasião demoliu-se o tapume e verificou-se que o pilar estava em

condições superprecárias. Quando o engenheiro da Defesa Civil chegou, só teve tempo de testemunhar o que havia acontecido e fazer com que todas as pessoas evacuassem o prédio, o que infelizmente não ocorreu com todos.

É bom frisar que essa caixa de elevador tinha uma coisa assimétrica. As caixas de elevadores, próximas ao trecho que caiu, não estavam em funcionamento. Não existiam elevadores nesse trecho, o que acabou salvando muitas vidas. Por quê? Porque todo mundo que se precipitava em descer utilizava a caixa do elevador do lado oposto. Portanto, depois do desabamento, ainda existiam cerca de 20 a 25 pessoas no interior do prédio, que desceram as escadas.

Testimonio del ing. Waldir José de Mello en CREA.RJ Consultor de la PMRJ

121

dramática e penosa.

Pensamos em inúmeras possibilidades, inclusive a de dar aproximadamente de 10 a 15 minutos, por andar, para que um bombeiro levasse os moradores daquele piso para, com uma caixa pequena, resgatar pertences indispensáveis, como documentos, por exemplo.

No entanto, as portas já estavam empenadas e teriam de ser arrombadas. Esse era um sinal nítido de que a estrutura já apresentava deformação, em função dos esforços de tração em cada nível. As portas funcionavam como elementos resistentes. Primeiro, não havia tempo para arrombar todas as portas e, segundo, não seria seguro tirar um elemento de resistência da estrutura.


Percebemos que realmente não seria possível salvar o prédio, quando vimos que




Testimonio del ing. Waldir José de Mello en CREA.RJ Consultor de la PMRJ










## tienes el módulo; tem el $f_{ck}$ pero no fue dimensionada para esta carga



1 ãno de edad

127



#### **Shopping Center**

colapsado 40.000m²
4 losas pretensados
3 pisos
vano 7,5m x 7,5m

en construcción

129















## armadura de pilar nuevo edificio

**Edificio Habitacional** 











# ¿Cuál es el papel del constructor?

- ✓ Hacer realidad un Diseño/proyecto y un sueño!
- ✓ Liderar los obreiros (dar atención a lo que hacen!)
- ✓ iNo se trata solo de gestionar o diseñar!

## iotro caso desastroso!

PILAR	DIMENSÃO PILAR NO SUBSOLO (cm)	FERRO LONGITUDINAL EXECUTADO (QUANT./mm)	FERRO LONGITUDINAL PROJETADO (QUANT./mm)	diferencia
01	(20 x 100)	10 Ø 12.5	14 Ø 10.0	+12 %
02	$(30 \times 50)$	22 Ø 12.5	16 Ø 16.0	- 16 %
03	$(20 \times 100)$	48 Ø 16.0	50 Ø 16.0	- 4 %
04	$(20 \times 100)$	24 Ø 16.0	36 Ø 16.0	- 33 %
05	$(30 \times 50)$	24 Ø 12.5	18 Ø 16.0	- 19 %
06	$(20 \times 100)$	10 Ø 12.5	14 Ø 10.0	+12 %
07	$(20 \times 70)$	10 Ø 10.0	10 Ø 10.0	
08	$(20 \times 70)$	08 Ø 12.5	08 Ø 10.0	+ 56 %
09	(25 x 80)	28 Ø 16.0	20 Ø 20.0	- 10 %

10	(20 x 100)	34 Ø 12.5	34 Ø 16.0	diferencia
11	(25 x 125)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	+5 %
12	(25 x 178)	38 Ø 10.0	38 Ø 10.0	
13	(25 x 178)	16 Ø 16.0	38 Ø 10.0	+8 %
14	(25 x 125)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	+0,5 %
15	$(20 \times 218)$	34 Ø 10.0	34 Ø 10.0	
16	$(20 \times 218)$	Ø 10.0	34 Ø 10.0	
17	$(20 \times 70)$	10 Ø 10.0	10 Ø 10.0	
18	(30 x 70)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	+0,5 %
19	$(30 \times 70)$	08 Ø 16.0	20 Ø 10.0	+2 %
20	$(20 \times 70)$	08 Ø 12.5	08 Ø 10.0	+56 %
21	$(20 \times 70)$	12 Ø 12.5	30 Ø 10.0	- 37 %
22	("25" x 100)	42 Ø 16.0	30 Ø 20.0	- 10 %
23	("25" x "208")	34 Ø 12.5	76 Ø 10.0	- 30 %
24	("25" x 100)	42 Ø 16.0	34 Ø 20.0	- 21 %
25	$(20 \times 70)$	08 Ø 12.5	16 Ø 10.0	- 22 %
	(20 x 70)			



### **Edificio Real Class**







Belém do Pará 34 pisos

105m 20.01.2011 35MPa







### **Edificio Habitacional**

# hormigonado de pilares nuevo edificio











### Reparación estructural !?



Todas las reparaciones estructurales deben realizarse con mortero, graute o hormigón con una resistencia muy superior a la del elemento. Al menos igual.

### Reparación estructural!?



Todas las reparaciones estructurales deben realizarse con mortero, graute o hormigón con una resistencia muy superior a la del elemento. Al menos igual

159

### **CONSTRUCTOR**

iDebe tener en cuenta que la consecuencia de sus acciones puede tardar años en aparecer!

### **Edificio Areia Branca**

Recife, Pernambuco

14 de outubro de 2004

Jueves a las 20:30h

1977 → 1979

25 ãnos


12 pisos + piso cero + 1 garaje

161



EDIFICIO AREIA BRANCA - Pernambuco

semanas antes
















Enlace pilar - zapata con reducción de sección transversal de pilar










### **CONSTRUCTOR**

iDebe ser consciente de que las consecuencias de sus acciones pueden ser desastrosas y costosas!

### **Edificio Emblemático**

Alphaville, São Paulo 50MPa 35 pisos Comercial nido de hormigón

175



















### **CONSTRUCTOR**

iTienes la obligación de sintetizar el conocimiento de la construcción!

185

# ¿Cuál es la MISIÓN del constructor?

iLa estructura
representa
aproximadamente el
30% del costo total de
construcción y el 100%
de su SEGURIDAD!

187

## **Compromiso!**

# Do your best!

