



Anais do 54º Congresso Brasileiro do Concreto CBC2012 Outubro / 2012

18





EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DOS ANOS 60, QUE ABRIGA 42 FAMÍLIAS NUM CONDOMÍNIO TIPO CORTIÇO VERTICAL NO CENTRO DE SÃO PAULO

Karina Cavalcante de Oliveira. Mestranda Eng. Civil. EP.USP Maria Ruth Sampaio. Prof^a. Titular FAU.USP Paulo Helene. Prof. Titular EP.USP Caue Cesar Carromeu, Douglas Couto & Pedro Bilesky. PhD Engenharia

10 de outubro de 2012

Maceió/Al


1

Ed. União

- São Paulo. Bom Retiro. Construído na década de 60;
- Em 1980 virou abrigo de diversas famílias (42);
- Em 2002 um grupo de alunos da FAU.USP liderados pela Prof. Maria Ruth organizaram os moradores e assim puderam realizar diversas melhorias;



Breve histórico...






3



Δ











С





Desafios


- 1. Recursos limitados;
- 2. Ausência de projeto estrutural;
- 3. Ausência de manutenção;
- 4. Desconhecimento dos materiais

Inspeção Diagnóstico Projeto

- "As built arquitetonico;
 Inspeção visual;
- Potencial; 3.
- 4
- 5

7Projeto de intervenção (reforço restrutural)

13



Ensaios Profundidade de Carbonatação




15





Pilar	Localização	Profundidade de Carbonatação (cm)	Cobrimento (cm)	
P1	subsolo	3,50	2,70	
P17	subsolo	3,00	0,00	
P18	subsolo	1,00	3,00	
P2	térreo	6,40	2,50	
Р3	térreo	4,50	3,00	
P17	térreo	3,10	2,60	
PS7	térreo	4,50	2,50	
P19	1º pav.	3,40	3,00	
P20	7º pav.	3,00	3,00	

L_____





direitos reservados 2012





Ensaios













Elemento	local	f c,ext.j normalizado (MPa)	ACI 214/10 1,06	NBR 6118:2007 1,1 segurança	$f_{c,est,j}$ adot ado	Resistência característica do concreto à compressão atual MPa, f _{ck}
			efeito broqueamento			
laje	térreo	22,9	24,3	26,7	26,7	25
laje	térreo	31,2	33,1	36,4	36,4	35
laje	térreo	30,8	32,6	35,9	35,9	35
viga	5° pav.	27,9	29,6	32,6	32,6	35
viga	6° pav.	32,2	34,1	37,5	37,5	35
pilar	térreo	26,3	27,9	30,7	30,7	30
pilar	4° pav.	16,9	17,9	19,7	19,7	20
pilar	6° pav.	31,1	33,0	36,3	36,3	35
pilar reforço	subsolo	80,0	84,8	93,3	93,3	95





Início das ações corretivas

- agosto de 2011;
- 8 pilares cilíndricos do subsolo + 8 do térreo;
- Treinamento dos moradores (mutirão);
- O graute, ponte de aderência e o aço foram parcialmente doados pelas empresas MC Bauchemie e Gerdau;
- O projeto de intervenção e o treinamento e o acompanhamento foi doado pela PhD Engenharia (inclusive ART) e acompanhado voluntariamente por enga. Karina

direitos reservados 2012









Procedimentos para o reforço dos pilares


- 1. Projeto e materiais;
- 2. Preparação do substrato;
- 3. Montagem da armadura;
- 4. Preparação da fôrma;
- 5. Preparação do graute;
- 6. Concretagem;
- 7. Desfôrma;

direitos reservados 2012

31

2cm 2cm

Preparação do Substrato (Parte 1)



> Retirada de todo o material solto do pilar;

➤ Saturação da superfície do concreto com água;


33


Preparação do Substrato (Parte 3)




Antes da aplicação da ponte de aderência, as superfícies foram ligeiramente umedecidas;


➤ Aplicação da mistura em toda superfície do pilar, através de um pincel tipo brocha;




































Preenchimento do Graute na fôrma


















Resultados do Controle Tecnológico

Foram moldados 2 corpos de prova por pilar com dimensões 10x20cm. Os resultados de resistência mecânica encontram-se na tabela abaixo. Todos os resultados são superiores ao especificado em projeto.

Data	f _{ck} projeto (MPa)	Moldagem	Elementos	Resistência à compressão axial (MPa) 28dias
20/08/2011	50	2cp	P1	64,8
27/08/2011	50	2cp	P2	63,9
04/09/2011	50	2cp	Р3	73,8
10/09/2011	50	2cp	P4	90,3
08/10/2011	50	2cp	P5	56,0
15/10/2011	50	2cp	P6	85,8
22/10/2011	50	2cp	P7	100,8

57

Resumo

- ➤ Início: agosto de 2011
- > Término: maio de 2012
- Dias trabalhados: 80 dias (40 finais de semana)
- > Produtividade: 1 pilar a cada 5 dias
- Coordenação da mão-de-obra: Francisco Bezerra (morador)

direitos reservados 2012

Conclusões

Atualmente, foram reforçados os pilares mais críticos do subsolo e do térreo, sendo necessário reforçar vigas e lajes também, além da cobertura.

constituindo-se esta experiência um grande exemplo de responsabilidade social das empresas envolvidas e capacidade de organização dos moradores, além de um caso peculiar extensão de avaliação da durabilidade de estruturas de concreto.

direitos reservados 2012

59

Agradecimento aos moradores

Alexandre	Ivon/Allam/Iram(família)	Cinesia
Allam (Rosé)	Joel	Damiana
Arí (1.Andar)	José Soares	Dona Val
Carlos (Dudu)	Juam (Bolivia)	Fátima
Carlos (Lucia)	Juracir	Glória
Cezar	Manuel	Graça
Cícero	Mario	Josefa
Claudio	Marivaldo	Kandra
Dantas	Mauro	Lúcia
Deda	Pedro	Márcia .
Elton	Ricardo	Marineti
Erivaldo/Antonio	Roberto	Marlene
Francisco (Bionor)		Nicinha
	Rômulo	Rosé
Francisco (Chico)	Sem Augusto	Samia(Roberto)
Ginaldo	Silvio	Sônia `
Itamar (Kinho)	Vagner(Cabeça)	Vinga

direitos reservados 201



Obrigada! karina.cavalcante@usp.br